

## StarCOM software og USB driver installering.

- 1. Installeringsprogram og manualer hentes her: www.netech.dk/sec/sdl
- 2. Brugernavn står bag på dit interface (Adgangskode/password bruges IKKE).
- 3. Kør installationsprogrammet StarCOMSetup.exe
- 4. Vælg sprog for installeringsprogram (er ikke på dansk).



5. Vælg din placering for StarCOM og klik på [Next] knap. Hvis du har en gammel Windows version, så marker flueben, klik så [Install] knap og efter succesfuld installering, tryk på [Close]

🤮 Secons StarCom 0.1.4272 (2021) - Diagnostic tool for Merced 🗕 🗌 🗙	🤮 Secons StarCom 0.1.4272 (2021) - Diagnostic tool for Merced — 🛛 🛛 🗙				
Setup will install Secons StarCom 0.1.4272 (2021) - Diagnostic tool for Mercedes-Benz/Smart in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.	Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Install to start the installation.				
Destination Folder (C:\Program Files (x86)\StarCom Browse	Select components to install: StarCom 0.1.4272 application for Mercedes: StarCom Interface Drivers (Win XP/7/8/Vista				
Space required: 16.7 MB Space available: 44.0 GB	Space required: 16.7 MB				
Cancel Nullsoft Install System v3.06.1 Next >	Cancel         Nullsoft Install System v3.06.1         < gack         Install				

StarCOM interface USB drivere opdateres automatisk under installeringen. Hvis du bliver spurgt om at installere "usignerede" driver, klik på "Installer denne driver software alligevel" (Microsoft® Windows® 7) eller "Fortsæt alligevel" (Microsoft® Windows® XP).

😵 Wir	ndows Sikkerhed	Guiden Ny hardware fundet	Installation af hardware		
× Wii	Indows Sikkerhed         Windows kan ikke bekræfte udgiveren af denne driversoftware.         Installer ikke denne driversoftware.         Du skal kontrollere producentens websted for opdateret driversoftware til din enhed.         Installer denne driversoftware alligevel.         Installer kun driversoftware, der er hentet fra producentens websted eller disk.	Guiden Ny hardware fundet	Installation of hardware           Softwaren, du installerer til løgende hardware:           ELM-USB Interface           Har ikke bestået testen til kontrol af kompatbilleten med Windows XP, der kræver, for at produktet kan bære Windowsloget. Forder ma Involg forme test er visjol vindligvis ikke fungere korrekt lige efter installationen af softwaren, kan systemet blive eller ustabilt og vindligvis ikke fungere korrekt lige efter installationen for at få software, der bærer Windows-komen. I der visjol installationen nu og kontakter handwareleveranderen for at få software, der bærer Windows-komen.		
Signal a strange in a mark and a strange compactor and signal     Signal a strange in a mark and a strange in a stran		Kilk på Næste for af fortætte. ⊂∐bage Næste⊃ Arnuler	Eotsæt aligevel Alfgyd installationen		

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> vil automatisk installere driverne, når du indsætter StarCOM interface i USB porten. Du skal IKKE indsætte interface i bilens diagnosestik endnu.

Der er problem med Windows 8 (8.1) driver installering, se i brugermanual eller hjemmeside.

Læs også venligst brugermanual og vores diagnose wiki på www.diagwiki.com/dk:start



Husk: Alle programfiler og dokumentation er tilgængelige på <u>www.netech.dk/sec/sdl</u> Se næste side!

## Forbind StarCOM til køretøj og start diagnose

- 1. Forbind StarCOM interface USB stik til din computer. LED indikator starter med at blinke.
- 2. Forbind StarCOM til OBD stik\* på køretøjet nu.
- 3. Vælg [Indstillinger] fra StarCOM Startmenu og vælg korrekt interface port, klik nu på

[Gem ændringer]. Hvis der ikke vises nogen porte, klik på [Læs igen] knappen. Så vælg den korrekte port og klik på [Test interface] knap. Nu skulle du se opdateret

Vælg interface port ———				
COM17 USB	Læs igen	Opgrader firmware		
	Test interface	Enhedshåndtering		
MBComAP 0.1.3123				

interface information under interface port. Klik nu på [Gem ændringer] for at gå tilbage til Startmenu.

\* Hvis du ikke kan finde placering af OBD stikket, kan du bruge StarCOM billede database, tilgængelig under [Diagnosestik placering] fra Startmenu:



Nu er din computer klar til forbindelse med bilens styreenheder. I Startmenu, kan du bruge enten direkte styreenhedsvalg (ved at klikke på [Vælg styreenhed] knappen), eller udfør [Auto-scan], som vil finde alle tilgængelige styreenheder i pågældende køretøj. Husk at vælge den korrekte model, ellers forløber diagnose evt. forkert.

Mercedes-Benz C (2008-2013) [S204/W204]       Styreenheds valg       We state         Styreenheds valg       We state       engine - Bosch ME2.0       Control Unit Diagnostics       engine - Bosch ME2.0         Styreenheds valg       We state       Engine control unit Diagnostics       We state       Engine control unit Diagnostics       We state         Percender       Excender       Engine control unit       <	StarCOM - Diagnoseprogram for Mercer	elesten – O X	I StarCOM - Diagnostic	program for Mercede:-Benz			程 StarCOM - Diagnost	ic program for Mercedes-Benz		lolo x
Stymewick with Notable Distribution       Pentholic (consider (con	Star COM Styreenho	s-Benz C (2008-2013) [S204/W204] heds valg	Star <u>COM</u>	engine - Bosch ME2.0 Control Unit Diagnostics		Ver. 0.1.582	Star COM	engine - Bosch ME2.0 Control Unit Identification		Ver. 0.1.587
	Preventinde voja Rodskije Starsmenu Star	Aderoan   Asseme   Instantent   TCM - Transmission (gearbox) NE - Engine control unit - Gear selector lever I - Fuel pump control unit 2	Control trut Besprotters Stateton Model selecton Rate menu	Control on the education Rest Accessor Control unit State Realization Rest Part Code Tremoy Cour Part Code	ent CLK (1996-2003), KV out function Measure fullen Adustria all soulier	nt B, bost function COn Programs (Calify Confusation	Cottod over Manufacturation Control lunch Control lunch Control lunch Control lunch Control lunch Control lunch Control lunch Section Nodel selection Rein mateu	Part Number HW Version Supplier ID Diagnostics Index Extra Info (HEX) Protocol Bus Pin	023 545 97 32 18/96 20/97 Bosch 1/0 (0x20) 00-00 KWFB K7	

## Rapportering af fejl

For at kunne rette evt. fejl og mangler, vil vi meget gerne modtage følgende information:

- Køretøjs information (Stelnummer, model, årgang og motortype).
- ECU Snapshot ([Styreenheds identifikation] → [Gem ECU information]).
- Udfør ECU snapshot → [Styreenheds valg] → [Styreenheds diagnose] → [Styreenheds identifikation] → [Gem ecu information].
- Debug log fil (se i brugermanual).

Installer evt. opdatering først. Husk der er meget ofte nye opdateringer til installering!

Udførlig beskrivelse og de ovennævnte nødvendige filer sendes til: <u>support@netech.dk</u>

Hvis der opstår problemer, som f.eks. i specielle tilfælde med ukendte styreenheder, så kontakt os venligst på support@netech.dk eller ring på +45 2281 6061.