

Er der ingen kommunikation med [09-Elektronisk centralelektrik] i f.eks. på en VW Golf 6 eller andre tilsvarende nyere modeller, så udfør først følgende:

1. Tænding FRA.
2. Fjern tændingsnøgle.
3. Lås døre med fjernbetjening.
4. Vent til der er busro (Advarselsblinklyskontakt mørk).
5. Lås ALLE døre op igen.
6. Lad førerdør være åben
7. Tænding Til
8. Start diagnose, så skulle det være i orden.